

- **CATEGORÍA DE PRODUCTO:** Automotor

- **MARCA:** Toyota

- **MODELO:** Prius

- **VERSIÓN:** Prius

- **RANGO DE VIN/CHASIS:**

Modelo	País de origen	Rango de VIN					Período de Producción
		WMI	VDS	VIS (desde - hasta)			
Prius	Japón	JTD	KB3FU#	H3023524	~	K3602608	Julio 2016 a Mayo 2018

- **FECHA DE FABRICACIÓN:** Julio de 2016 a Mayo 2018


- **PAIS DE PRODUCCIÓN:** Japon

- **FECHA DE COMERCIALIZACIÓN:** Desde Julio de 2016


- **DESPERFECTO:** Los vehículos que se encuentren comprendidos dentro del rango de VIN arriba mencionado cuentan como componente del sistema híbrido, con un cableado de motor, el cual se encuentra conectado a la unidad de control de potencia. Dicho cableado, producto del roce con un cobertor, podría presentar algún tipo de daño. Pese a que la probabilidad de ocurrencia es muy baja, existe la remota posibilidad que el producido del daño, se genere un cortocircuito el cual podría ocasionar un principio de incendio en el compartimento del motor.

- **RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS:** Si bien no tenemos registros de que esta circunstancia haya sido reportada en vehículos de la marca en el mercado local, en forma preventiva Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar la inspección de su vehículo.

-



- **RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS:** Para mayor información, diríjase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.



- **CATEGORÍA DE PRODUCTO:** Automotor

- **MARCA:** Toyota

- **MODELO:** Hilux / SW4

- **VERSIÓN:** Hilux / SW4

- **RANGO DE VIN/CHASIS:**


- WMI	- VDS	- RANGO VIN/CHASIS (desde - hasta)		
- 8AJ	- BA3CD#	- G1560006	- ~	- G1568020
	- FB8CB#	- G1550007	- ~	- G1550202
	- HA8CD#	- G2570005	- ~	- G2570011
	- KA8CD#	- G3160005	- ~	- G3160005
	- CB8DD#	- G3990001	- ~	- G3990030
	- EB8DB#	- G4155004	- ~	- G4155287
	- DB8CD#	- G1390000	- ~	- G1390029
	- GA3DD#	- G0400001	- ~	- G0400944
	- GA8DD#	- G0540000	- ~	- G0540756
	- BA3FS#	- G0220009	- ~	- G0221916
	- BX3FS#	- G0010000	- ~	- G0010002

- **FECHA DE FABRICACIÓN:** Octubre de 2015 a Marzo 2016

- **PAIS DE PRODUCCIÓN:** Argentina

- **FECHA DE COMERCIALIZACIÓN:** Desde Octubre de 2015

- **DESPERFECTO:** Los vehículos arriba mencionados están equipados con un sistema de airbag con sensores de desaceleración frontales y/o laterales que intervienen en la




detonación de los airbags. Pese a que la probabilidad de ocurrencia es baja, existe la posibilidad de deterioro prematuro de alguno de los componentes de los mencionados sensores.

Informamos a los usuarios de los vehículos alcanzados por la presente campaña que en caso de ocurrencia de esta situación, la luz de advertencia del Sistema de Airbag se encenderá en su tablero, advirtiéndole que los airbags laterales y/o los frontales podrían no desplegarse ante un impacto que alcanzara los umbrales de desaceleración necesarios para tal fin.

- **RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS:** Si bien no tenemos registro de que esta circunstancia haya sido reportada en vehículos de la marca en el mercado local, en forma preventiva Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten a partir del día de la fecha con un Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar la inspección de su vehículo y determinar si es necesario el reemplazo de algún componente.
- **RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS:** Toyota Argentina S.A. le recuerda la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad como principal elemento de protección de las personas a bordo de sus vehículos.

Para mayor información, diríjase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.



- **CATEGORÍA DE PRODUCTO:** Automotor

- **MARCA:** Toyota

- **MODELO:** Prius

- **VERSIÓN:** Prius

- **RANGO DE VIN/CHASIS:**

WMI	VDS	VIS (desde - hasta)		
JTD	KN36U#	A1047127	~	A5115636
		B1167840	~	B5225021
		C1355518	~	C5265496
		D1493470	~	D5561872
		E1667485	~	E5683983


- **FECHA DE FABRICACIÓN:** Julio 2009 a Enero 2014

- **PAIS DE PRODUCCIÓN:** Japon


- **FECHA DE COMERCIALIZACIÓN:** Desde Julio de 2009

- **DESPERFECTO/RIESGOS/ POSIBLES CONSECUENCIAS:** Los vehículos Prius se encuentran diseñados para ingresar en el Modo de Protección en respuesta a ciertas anomalías que se podrían presentar en el sistema híbrido. Sin embargo, se ha detectado que, bajo ciertas condiciones, los vehículos alcanzados por esta campaña no ingresarían en éste modo y si ello ocurriese, el vehículo podría perder potencia o hasta incluso detenerse. Pese a ello, la asistencia de la dirección y el sistema de frenos se mantendrían operativos.

- **RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS:** Si bien no tenemos registro de que esta circunstancia haya sido reportada en vehículos de la marca en el mercado local, en forma preventiva, Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar la inspección de su vehículo y, de ser necesario, realizar la actualización del software.




- Para mayor información, diríjase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.



- **CATEGORÍA DE PRODUCTO:** Automotor
- **MARCA:** Toyota
- **MODELO:** Toyota 86
- **VERSIÓN:** Toyota 86
- **RANGO DE VIN/CHASIS:**

- WMI	- VDS	- RANGO DE VIN/CHASIS (desde - hasta)		
- JF1	- ZN6L72	- DG002433	- ~	- DG015266
	- ZN6L81	- DG004878	- ~	- DG015313

- **FECHA DE FABRICACIÓN:** Abril de 2012 a Mayo 2013
- **PAIS DE PRODUCCIÓN:** Japon
- **FECHA DE COMERCIALIZACIÓN:** Desde Abril de 2012
- **DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS:** Para el rango de vehículos previamente indicados se ha determinado que los resortes de válvulas del motor podrían deteriorarse prematuramente, causando la detención del motor y dificultando su arranque.
- **RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS:** En forma preventiva Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar el reemplazo de los resortes de válvulas del motor.  
  
Para mayor información, dirígase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.




- **CATEGORÍA DE PRODUCTO:** Automotor
- **MARCA:** Toyota
- **MODELOS:** Corolla / Camry / Innova / Land Cruiser Prado
- **VERSIÓN:** Corolla / Camry / Innova / Land Cruiser Prado
- **RANGO DE VIN/CHASIS:**

Modelo	País de origen	Rango de VIN					Período de Producción
		WMI	VDS	VIS (desde - hasta)			
Corolla	Brasil	9BR	BU3HE#	J0136979	~	J0150024	Nov. 2017 a Feb. 2019
				K0149978	~	K0188300	
Camry	Japón	JTN	BZ3HK#	J3000180	~	J3001425	Oct. 2017 a May. 2018
				K3001460	~	K3003324	
Innova	Indonesia	MHF	CX8EM#	J0110077	~	J0110486	Oct. 2017 a <u>Nov.</u> 2018
				K0111532	~	K0112396	
			GX3EM#	J0200372	~	J0200561	
				K0200562	~	K0201193	
Land Cruiser Prado	Japón	JTE	BU3FJ#	E5047454	~	E5050121	Sep. 2013 a Feb. 2015
				EK066497	~	EK070681	
				F5056306	~	F5060914	
				FK075685	~	FK087405	
				GK089527	~	GK089949	


- **FECHA DE FABRICACIÓN:** Desde Septiembre de 2013 a Febrero de 2019.
- **PAIS DE PRODUCCIÓN:** Brasil, Japon, Indonesia, respectivamente a los diferentes modelos indicados.
- **FECHA DE COMERCIALIZACIÓN:** Desde Septiembre de 2013, respectivamente.
- **DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS:** Los vehículos detallados se encuentran equipados con una bomba de combustible de baja presión, que eventualmente podría funcionar de manera inadecuada por la deformación de sus componentes internos. De surgir esta situación, podría presentar dificultad en el arranque del motor o que el vehículo se detenga cuando circula a baja velocidad.
- **RECONENDACIONES/ADVERTENCIAS:** Por ello, en forma preventiva, Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un





Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar el reemplazo de la pieza, de manera gratuita.

Para mayor información, diríjase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.




- **CATEGORÍA DE PRODUCTO:** Automotor
- **MARCA:** Toyota
- **MODELO:** Rav4
- **VERSIÓN:** Rav4
- **RANGO DE VIN/CHASIS:**

- WMI	- VDS	- RANGO DE VIN/CHASIS (desde - hasta)		
- JF1	- 72SC11	- 00157385	- ~	- 00217710
	- 72SC11	- 07075863	- ~	- 07138861


- **FECHA DE FABRICACIÓN:** Septiembre de 1997 a Abril 1999
- **PAIS DE PRODUCCIÓN:** Japon
- **FECHA DE COMERCIALIZACIÓN:** Desde Septiembre de 1997
- **DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS:** Los vehículos alcanzados por esta campaña están equipados con airbag frontal para el conductor. Pese a que la probabilidad de ocurrencia es baja, existe la posibilidad de deterioro de alguno de los componentes del airbag a causa del paso del tiempo y determinadas condiciones climáticas. La combinación de estos factores podría, eventualmente, ocasionar ante un impacto frontal un despliegue inadecuado y/o peligroso del airbag con posibles riesgos de lesiones, para los ocupantes del vehículo.

Si bien no tenemos registro de que esta circunstancia haya sido reportada en vehículos de la marca en el mercado local, en forma preventiva Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un Concesionario Oficial Toyota para coordinar la reparación correspondiente, en forma gratuita.



- **RECONENDACIONES/ADVERTENCIAS:** Toyota le recuerda la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad como principal elemento de protección de las personas a bordo de sus vehículos.

Para mayor información, diríjase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.



**CATEGORÍA DE PRODUCTO:** Automotor

**MARCA:** Toyota

**MODELOS:** Corolla / Camry / Innova / Land Cruiser Prado

**VERSIÓN:** Corolla / Camry / Innova / Land Cruiser Prado

**RANGO DE VIN/CHASIS:**

Modelo	País de origen	Rango de VIN				Período de Producción
		WMI	VDS	VIS (desde - hasta)		
Corolla	Brasil	9BR	BU3HE#	J0136979 ~ K0149978	J0150024 ~ K0188300	Nov. 2017 a Feb. 2019
Camry	Japón	JTN	BZ3HK#	J3000180 ~ K3001460	J3001425 ~ K3003324	Oct. 2017 a May. 2018
Innova	Indonesia	MHF	CX8EM#	J0110077 ~ K0111532	J0110486 ~ K0112396	Oct. 2017 a Nov. 2018
			GX3EM#	J0200372 ~ K0200562	J0200561 ~ K0201193	
Land Cruiser Prado	Japón	JTE	BU3FJ#	E5047454 ~ EK066497	E5050121 ~ EK070681	Sep. 2013 a Feb. 2015
				F5056306 ~ FK075685	F5060914 ~ FK087405	
				FK075685 ~ GK089527	FK087405 ~ GK089949	
				GK089527 ~	GK089949	


**FECHA DE FABRICACIÓN:** Desde Septiembre de 2013 a Febrero de 2019.

**PAIS DE PRODUCCIÓN:** Brasil, Japon, Indonesia, respectivamente a los diferentes modelos indicados.

**FECHA DE COMERCIALIZACIÓN:** Desde Septiembre de 2013, respectivamente.


**DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS:** Los vehículos detallados se encuentran equipados con una bomba de combustible de baja presión, que eventualmente podría funcionar de manera inadecuada por la deformación de sus componentes internos. De surgir esta situación, podría presentar dificultad en el arranque del motor o que el vehículo se detenga cuando circula a baja velocidad.

**RECONENDACIONES/ADVERTENCIAS:** Por ello, en forma preventiva, Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un



Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar el reemplazo de la pieza, de manera gratuita.

Para mayor información, diríjase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.



**CATEGORÍA DE PRODUCTO:** Automotor

**MARCA:** Toyota

**MODELOS:** Corolla / Innova / Land Cruiser Prado

**VERSIÓN:** Corolla Modelos 2018-2019-2020/ Innova / Land Cruiser Prado

**RANGO DE VIN/CHASIS:**

Modelo	País de origen	Rango de VIN				Período de Producción	
		WMI	VDS	VIS (desde - hasta)			
Corolla mod. 2018-19	Brasil	9BR	BU3HE#	K0172131	~	K0195469	Sep. 2018 a Mayo 2019
Corolla mod. 2020			B43BE#	L2008351	~	L2012865	Oct. 2019 a Nov. 2019
Innova	Indonesia	MHF	CX8EM1	K0112445		Oct. 2017 a Mayo 2019	
			GX3EM#	J0200367	~		J0200371
				K0200758	~		K0201175
			L0201194	~	L0201206		
Land Cruiser Prado	Japón	JTE	BU3FJ#	KK151915	~	KK153984	Mayo 2018 a Jun. 2018
				K5084142	~	K5084419	


**FECHA DE FABRICACIÓN:** Desde Octubre de 2017 a Noviembre de 2019.

**PAIS DE PRODUCCIÓN:** Brasil, Japon, Indonesia, respectivamente a los diferentes modelos indicados.

**FECHA DE CONERCIALIZACIÓN:** Desde Octubre de 2017, respectivamente.


**DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS:** Los vehículos detallados se encuentran equipados con una bomba de combustible de baja presión, que eventualmente podría funcionar de manera inadecuada por la deformación de sus componentes internos. De surgir esta situación, podría presentar dificultad en el arranque del motor o que el vehículo se detenga cuando circula a baja velocidad.

**RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS:** Por ello, en forma preventiva, Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un



Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar el reemplazo de la pieza, de manera gratuita.

Para mayor información, diríjase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.



**CATEGORÍA DE PRODUCTO:** Automotor

**MARCA:** Toyota

**MODELOS:** Rav4 HV / Land Cruiser 300

**VERSIÓN:** Rav4 HV / Land Cruiser 300

**RANGO DE VIN/CHASIS:**

País de Origen	Modelo	Rango de VIN				Fecha Prod.
		WMI	VDS	VIS		
				Desde	Hasta	
Japón	RAV4 HV	JTM	DW3FV#	<b>ND136567</b>	<b>ND145642</b>	Dic. 2021 a Mar. 2022
				<b>ND560699</b>	<b>ND565999</b>	
	Land Cruiser 300	JTM	AA7BJ#	<b>N4000261</b>	<b>N4016143</b>	Jul. 2021 a Abr. 2022

**FECHA DE FABRICACIÓN:** Desde Julio de 2021 a Abril de 2022.


**PAIS DE PRODUCCIÓN:** Japon

**FECHA DE COMERCIALIZACIÓN:** Desde Julio de 2021, respectivamente.


**DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS:** Los vehículos alcanzados por esta campaña se encuentran equipados con un sistema de control de estabilidad (denominado VSC) que al encender el vehículo se encuentra activo de manera predeterminada. Si el conductor desactiva intencionalmente el VSC del vehículo y luego apaga y enciende el mismo con el pedal de freno presionado, el VSC no volverá a la configuración predeterminada en el siguiente ciclo de encendido. De ocurrir esa situación el conductor será advertido de ello en el tablero de instrumentos. La condición descrita se corrige mediante la reprogramación del módulo de control de este sistema.

**RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS:** En forma preventiva, Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar la corrección, de manera gratuita





Para mayor información, diríjase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.





**CATEGORÍA DE PRODUCTO:** Automotor

**MARCA:** Toyota

**MODELOS:** GR YARIS / C-HR

**VERSIÓN:** GR YARIS / C-HR

**RANGO DE VIN/CHASIS:**


Modelo	País de Origen	WMI	Rango de VIN			Período de Producción			
			VDS	VIS					
 GR YARIS	Japón	JTD	AF4E3#	MA002996	-	NA012772	Nov. 2020	-	Jun. 2021
 C-HR	Turquía	NMT	KZ3BX#	MR355032	-	NR355927	Dic. 2020	-	Feb. 2021

**FECHA DE FABRICACIÓN:** Desde Noviembre de 2020 a Junio de 2021.

**PAIS DE PRODUCCIÓN:** Japon y Turquía, respectivamente.

**FECHA DE CONERCIALIZACIÓN:** Desde Julio de 2021, respectivamente.

**DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS:** Los vehículos alcanzados por esta campaña se encuentran equipados con el sistema de Asistencia de Mantenimiento de Carril (o LTA, siglas en inglés de Lane Tracing Assist), en tal sentido, los vehículos alcanzados por esta campaña no reconoce el camino o curso, aunque en la pantalla de información múltiple se lo muestre como reconocido. Estos vehículos están equipados con un sensor de ondas milimétricas (sensor tipo radar) y una cámara para detectar objetos, tales como otro vehículo, que precede al vehículo en cuestión. Estos sensores tienen la finalidad de dar asistencia al conductor, incluyendo el Sistema de Pre-Colisión (PCS, según sus siglas en inglés). El sistema PCS podría no detectar un vehículo que se encuentre por delante y podría no dar advertencias o asistir en el frenado, en ciertas situaciones de conducción que normalmente resultaría en la activación del PCS.




Adicionalmente, el vehículo no emitiría un mensaje o indicación al conductor que el PCS no se encuentra funcional.

Nota: Se considera al camino o curso al límite entre la calzada (asfalto o pavimento) y el lateral del camino, tal como pasto, suelo, o un reborde.

**RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS:** En forma preventiva, Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar la inspección del radar de onda milimétrica y la revisión del software de la cámara de reconocimiento delantera.

Para mayor información, diríjase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.



**CATEGORÍA DE PRODUCTO:** Automotor

**MARCA:** Toyota

**MODELOS:** HILUX / SW4 / Corolla

**VERSIÓN:** HILUX / SW4 / Corolla

**RANGO DE VIN/CHASIS:**

Modelo	País de Origen	Rango de VIN				Período de Producción	
		WMI	VDS	VIS (desde - hasta)			
Hilux y SW4	Argentina	8AJ	CR32G#	60002778	~	B0013579	Ene/2005 a Nov/2011
			DR22G#	64002244	~	B4015976	
			ER32G#	54000002	~	B4039244	
			EZ32G#	51000002	~	B1009808	
			EZ39G#	52500001	~	B2533413	
			FR22G#	54500003	~	B4554465	
			FZ22G#	55000091	~	B5018561	
			FZ29G#	56000010	~	B6144399	
YZ59G#	63000013	~	B3056759				
Corolla	Brasil	9BR	BA4###	95000508	~	B5158587	Mar/2008 a Feb/2011
			BU4###	B4700020	~	C4726732	Mar/2011 a Dic/2011


**FECHA DE FABRICACIÓN:** Desde Enero de 2005 a Febrero de 2011.

**PAIS DE PRODUCCIÓN:** Argentina y Brasil, respectivamente.

**FECHA DE CONERCIALIZACIÓN:** Desde Enero de 2005, respectivamente.


**DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS:** Los vehículos Hilux, SW4 y Corolla alcanzados por esta campaña están equipados con airbag frontal para el conductor, el cual podría haber sido fabricado con componentes ensamblados de modo incorrecto, por lo que el mismo podría desplegarse de manera inadecuada y/o peligrosa durante un choque, pudiendo en situaciones extremas generar lesiones para los ocupantes del vehículo.

**RECONENDACIONES/ADVERTENCIAS:** Si bien no tenemos registro de que esta circunstancia haya sido reportada en vehículos de la marca en el mercado local, en forma preventiva Toyota Argentina S.A. hace saber a los propietarios de dichos vehículos



que contacten a un Concesionario Oficial Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.

Toyota le recuerda la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad como principal elemento de protección de las personas a bordo de sus vehículos.



**CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor**

**MARCA: Toyota**

**MODELO: Prius**

**VERSIÓN: Prius**

**RANGO DE VIN/CHASIS:**

- WMI	- VDS	- RANGO DE VIN/CHASIS (desde - hasta)		
- JTD	- KN3	- 0001044	- ~	- *****

**FECHA DE FABRICACIÓN: Enero de 2009 a 2014**


**PAIS DE PRODUCCIÓN: Japon**

**FECHA DE CONERCIALIZACIÓN: Desde Enero de 2019**

**DESPERFECTO:** Los vehículos producidos en Japón, entre los años 2009 y 2014, importados y comercializados en Argentina y comprendidos en los rangos mencionados, que ha iniciado una campaña especial de servicio relacionada con la inspección y eventual actualización del software del Módulo de Control de Potencia. Ante condiciones de uso de alta exigencia, existe la remota posibilidad de un sobrecalentamiento de dicho módulo y una merma en la performance del vehículo.

**RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS:** Si bien no tenemos registros de que esta circunstancia haya sido reportada en vehículos de la marca en el mercado local, ocasionalmente y bajo las condiciones de uso mencionadas el vehículo podría apagarse. Previamente a que esto ocurra las luces de advertencia del tablero serán encendidas.

**RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS:** En forma preventiva Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar la inspección de su vehículo.



Para mayor información, diríjase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.