

## ПЕРЕВІРКА "VIN+"

### Технічні характеристики транспортного засобу за даними виробника:

VIN	WV1ZZZ7HZ9H007572
Державний номер	KA1516ME
Дата та час початку формування звіту	05.09.2024 10:25:00
Марка	Volkswagen
Модель	Transporter
Дата (рік) виробництва	04.06.2008
Тип кузова	Фургон
Тип коробки передач	Механічна
Тип палива	Дизельне
Об'єм двигуна, см3 (л)	2461
Колір кузова	Білий
Тип приводу	FWD

### Стандартна комплектація, замовні опції на момент виробництва транспортного засобу за даними виробника (при наявності):

Параметри	Значення
0E1	Коротка колісна база
0FA	Виробництво, стандарт
0JD	КЛАС ВАНТАЖПІДЙОМНОСТІ ПЕРЕДНІЙ ОСІ - ВАГОВИЙ ДІАПАЗОН 4
0KA	Без наклейок та емблем
0NM	Без позначення двигуна або без напису
0ST	Наклейки/таблички німецькою-французькою мовами
0TA	без килимків
0VC	Борт. документація німецькою
0WM	Дозволена максимальна маса
0Y1	Стандартні кліматичні зони
0YB	Вагова категорія 2 тільки вбудоване керування без прогнозу потреб
0ZN	Довге передатне число КП
1AK	Ел. система підтримки курсової стійкості (ESP) з гальмівним помічником
1B1	Кріплення запасного колеса, звичайне виконання
1BA	Пружні елементи/амортизатори, звичайні
1CP	Спецкомплект для даного класу а/м - 7Н0-
1D1	Тягово-зчпний пристрій
1EC	Спеціальна заводська табличка
1G2	Повнорозмірне запасне колесо, сталевий диск
1HZ	Таблички із вказівками не для груп країн
1L0	Стандартний повітряний фільтр
1NE	Колісні ковпаки у центрі
1PA	Стандартні колісні болти
1Q0	Рульове колесо без гасника крутильних коливань
1S1	К-кт інструменту, що додається до а/м та домкрат
1T0	Без перев'язки. матеріалу, без авар. зупинки
1U0	без столу
1W0	Без холодильника/охолоджуваного речового ящика
1Y0	без блокування диференціалу
1Z0	Перше заправлення серійним паливом
2A0	Без комплектації для перевезення
2B0	без додаткової шумоізоляції від зовнішніх шумів
2E3	Ходова частина з 16' колесами
2G2	Без вставки для заправки (ДП) без фторування (без стійкості до біодиз. палива)
2JB	Бампер стандартний
2N1	Стандартні заходи щодо зниження шуму
2P1	Захисне пластикове окантування вантажного відсіку
2PG	Рульове колесо
2Q0	Без модульного кріплення сидінь
2V1	Фільтр салону
2WA	без додаткових шин
3B0	Без кріплення дитячого сидіння
3CF	Перегородка без вікна

3HA	Без обробки шкірою
3J6	Вузькі підголовники з регулюванням по висоті
3JA	Без люка у вантажному відсіку/пас. салоні
3L0	без спеціальних регулювань сидіння
3LN	Оббивка дверей без нанесення лаку
3M2	Виконання легкого комерч. а/м
3R0	Стандартний дах
3RB	Двері багажного відсіку без отвору для скла
3S0	Без рейлінгу/багажника на даху
3SH	Праве сидіння у кабіні
3TH	Ліве сидіння у кабіні
3U0	Без шторки багажного відсіку
3UA	без сидінь
3VA	без сидінь
3W0	Без додаткової шумоізоляції салону
3WA	Без багатомісного сидіння
3Y0	без сонцезахисної шторки
3YQ	Речові кишені у дверях без килимка
4A0	без підігріву сидінь
4B0	без захисних бічних накладок
4E3	Без блокування зсередини для задніх дверей
4FA	без заднього лівого віконного отвору у вантажному відсіку
4GF	Вітрове скло (теплозахисне-багатошарове)
4H0	Без "дитячого" блокування в пас.
4HA	Без заднього вікна
4JA	Без заднього правого отвору бокового скла у вантажному відсіку
4K1	Центральний замок з дистанцією. управлінням
4L3	без безпечного внутрішнього дзеркала
4LA	без елемента керування
4N2	Стандартна передня панель
4R0	Механічний склопідійомник
4S0	Передні сидіння без підлокітників
4SA	Без лівого косметичного дзеркала
4TA	Без правого косметичного дзеркала
4UE	Подушки безпеки з боку водить. і поруч сидячого
4X0	без бічної подушки безпеки
4Y0	без ящика для дрібниць/відсіку, що замикається.
5AC	Гумовий підлоговий настиг у кабіні
5BA	Без покриття. підлоги в пас. салоні/вантаж. відсіку
5C0	без спеціальних рішень щодо кузова
5CL	Оббивка стель в комф. викон. у кабіні водія, у вантаж. відсіку/пас. салоні облиць. стелі ДВП-панелями
5D1	Несуча частота 433.92 - 434.42 МГц
5DB	Бічна облицювання у вигляді ДВП-панелей у вантаж. відс.
5FA	Без додаткових речових відділень у кабіні
5G0	Без фіранок
5K0	Без захисту поверхні із дод. заходами транспортного захисту
5N2	Відкидні поручні на підсилювачі стелі
5NC	Дистанційний кроншт. для відкр. дах.баг.відсіку Standard
5Q0	Без дверей у вантаж. відсіку/пас. салоні зліва (закрита боковина)
5R2	Зсувні двері праворуч у вантаж. відсіку/пас. салоні
5RQ	Праве зовнішнє дзеркало заднього виду, опукле
5SL	Асферич. зовнішн. лев. дзеркало
5TC	Без декоративних вставок
5V3	Петлі дверей/кришки багажного відсіку (стандартне виконання)
6A0	без вогнегасника
6B1	Вушини для фіксування вантажу
6CG	Додаткові щілинні повітроводи
6FA	Компоненти без особливих поверхонь
6L0	без полозів
6N0	без бризковиків
6U0	Без додаткових зовнішніх ущільнювачів
6X0	Без поручня для посадки в автомобіль
6XA	Зовнішнє дзеркало з регулюванням зовні
7A0	без CD-програ./комплекту для підключ. CD-програвача

7AA	Імобілайзер, електронний
7B0	без роз'єму
7GG	Випускна система, EU4 DPF
7Q0	без системи навігації
7QA	Без системи CD/DVD для навігації
7V2	Підсвічування комбінації приладів, без затемнення
7X0	Без паркувального помічника
8BB	Галогенна основна фара, для правостор. руху
8FA	без другої АКБ
8GR	Генератор 150 А
8K0	Без спец. включення ближнього світла
8L8	Антенна на вітрове скло
8N1	Увімкнення переривчастого режиму склоочисника
8Q1	Коректор фар
8QK	Ключ для системи замикання
8RD	2 динаміка (пасивних)
8SA	Комбіновані задні ліхтарі, стандартні. виконання
8T0	без системи GRA
8TC	Задній протитуман. ліхтар, для правостор. руху
8W0	без вказівника рівня води системи склоомивача
8WA	без протитуманних фар
8X0	без омивача фар
8Y0	Звуковий сигнал із одним тоном
8YG	Магнітолу
8Z5	Не для країн із спекотним кліматом
9AB	Кондиціонер з механічним регулюванням
9CU	Концепція плафонів у стандартному виконанні у пас. салоні/вантаж. відс.
9H0	Без покажчиків поворотів на даху
9JA	Виконання для некурців
9KA	Без розпізнавальних ліхтарів
9LA	Без пробліскового маячка
9M0	Без додаткового/автономного обігрівача
9N0	Без підсвічування підніжок
9NA	Без тахографа
9P0	без замка ременя безпеки із попередж. датчиком
9Q0	Без багатофункцій. дисплея/бортового комп'ютера
9T0	без форсунок, що обігріваються
9W0	без комплекту для підключення автомоб. телефону
9WC	Без мультимедійного обладнання в ТЗ
9Z0	Робоча напруга 12 В
A8B	Базове виконання
AE0	Без окропу
AF0	без додаткового простору для речей
B01	Схвалення типу ТЗ за внутрішнім регламентом ФРН
B0A	Збірна одиниця без специфічності. приписів складання
C14	Допуск ТЗ до експлуатації, доповнення
C1G	Сталеві диски 6 1/2J x 16
E0A	Виконання для акцій відсутні
F0A	Чи не спец. а/м, стандартне виконання
FC0	Без індивідуальної комплектації
G0K	6-ступінчаста МКП
GP0	Без спец. заходів щодо підвищення вартості
GX0	Двері з ручним приводом
GZ0	Двері з ручним приводом
H0D	Шини 215/65 R16 C 106/104T
J1D	АКБ 380 А (72 А * год)
K4A	Фургон
L0L	У виконанні з лівим кермом
MM3	5-ціл. турбодизель 2,5 л/96 кВт, насос-форсунки, базовий двигун: T85/TM7
N0A	Оббивка сидінь, тканинна
NF0	без навісу
NG0	Без основного кронштейну
NR0	Без емблеми (всередині)
NY0	АКБ/генератор звичайної ємності/потужності

QA0	без дитячого сидіння
QE0	Без системи відсіків/ящиків
QG1	Продовження інтервалу техніч. обслуговування
QL3	Теплозахисне скло (зелене)
R11	Radio system "R 110" with 2 speakers
TM7	5-ціл. дизель 2,5 л агрег. 070.M
U4A	Панель приладів, індикація КМ/Ч
UF0	без електричного інтерфейсу
UG0	Без асистента торкання на підйомі / асистента торкання на узвозі
V0A	Шини без визначення марки виробника
VX0	Без переговорного устрою
WF2	Package for Germany
ZE4	Central locking system with safe securing and radio remote control
ZR9	Steel spare wheel with original equipment tire (Tire Mobility Set deleted)

### Перевірка пробігу, історії пробігу на території України, Європи, США, Канади, Південної Кореї, Китаю, Японії та інших країн:

Дата заїзду	Показання одометру (в км)
08.07.2019	141 023
05.02.2013	219 135
18.09.2012	205 079
06.02.2012	169 442
26.05.2011	138 092
14.06.2010	97 227
18.11.2009	66 702
05.03.2009	36 537

### Перевірка ДТП на території України, Європи, США, Канади, Південної Кореї, Китаю, Японії та інших країн:

Дані про ДТП	Кількість ДТП	
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю транспортного засобу(що наявні в базі ГСЦ МВС)	0	
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю транспортного засобу на території Європи	0	
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю транспортного засобу на території Канади	0	
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю транспортного засобу на території США	0	
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю транспортного засобу на території Південної Кореї	0	
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю транспортного засобу на території Китаю	0	
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю транспортного засобу на території Японії	0	
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю транспортного засобу на території інших країн не вказаних вище	0	
Дата (рік) ДТП	Місце (країна) ДТП	Тип пошкоджень (при наявності)
-	-	-

### Дані з аукціону продажу ТЗ на території Європи, США, Канади, Південної Кореї, Китаю, Японії та інших країн:

Дата (рік) аукціону	Назва аукціону	Посилання на фото пошкоджень при продажі з аукціону (при наявності)
-	-	-

### Перевірка наявності страхового поліса на території України по базі МТСБУ:

Номер страхового поліса	Вид страхової	
05.09.2024	222935478	ПрАТ "СК "Євроінс Україна"

### Перевірка страхових випадків на території України, Європи, США, Канади, Південної Кореї, Китаю, Японії та інших країн:

Дата (рік) випадків	Місце (країна)	Опис події (при наявності)
-	-	-

### Перевірка історії реєстрації/перереєстрації ТЗ на території України:

Дата події	Державний номер (при наявності)	Запис реєстрації/перереєстрації з 01.01.2013 року (при наявності до 01.01.2013 року)
14.03.2013	AA0099TE	первинна реєстрація ТЗ для індивідуального власника
19.07.2013	AA0099TE	перереєстрація при переобладнанні без заміни номерних агрегатів
25.05.2016	AA0099TE	перереєстрація при втраті свідоцтва про реєстрацію
19.12.2018	AA0099TE	перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу
10.12.2019	AA0099TE	видача свідоцтва про реєстр для поїздки за кордон
21.12.2022	AA0099TE	зняття з обліку при поверненні із поїздки за кордон по дорученню
25.03.2023	KA8982IK	перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу
25.05.2023	AI9470PE	перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу
11.01.2024	KA1516ME	перереєстрація ТЗ на нового власника за договором купівлі-продажу
	виявлено власників	5

### Перевірка історії реєстрації ТЗ на території Європи, США, Канади, Південної Кореї, Китаю, Японії та інших країн:

Дата події	Запис реєстрації/перереєстрації
18.07.2008	дата першої реєстрації ТЗ на території Німеччини
виявлено власників	2

### Наявність обтяжень, обмежень на території України, Європи, США, Канади, Південної Кореї, Китаю, Японії та інших країн:

Арешт ТЗ:	Так <input type="checkbox"/>	Ні <input checked="" type="checkbox"/>
Дані про оренду ТЗ:	Так <input type="checkbox"/>	Ні <input checked="" type="checkbox"/>
Дані про заставу ТЗ:	Так <input type="checkbox"/>	Ні <input checked="" type="checkbox"/>
Дані про наявність ТЗ в кредиті:	Так <input type="checkbox"/>	Ні <input checked="" type="checkbox"/>
Дані про наявність ТЗ в розшуку	Так <input type="checkbox"/>	Ні <input checked="" type="checkbox"/>
Інші обмеження на реєстрацію ТЗ:	Так <input type="checkbox"/>	Ні <input checked="" type="checkbox"/>

### Перехідні положення. Узагальнена інформація:

Перевірку проведено Сервіс Carvin-info.com , звіт є інтелектуальною власністю цього Сервісу та не є власністю третіх сторін
Звіт Сервісу носить інформаційний характер і не є офіційним документом
Звіт Сервісу не є 100% гарантією повної історії по даному VIN номеру. Сервіс максимально наближено намагається перевіряти транспортні засоби за VIN номером
Інформація у звіті може різнитись з іншими джерелами, ресурсами, сайтами продажу транспортних засобів та інших у зв'язку з тим, що виявити і відобразити все по транспортним засобам не є завжди можливим. У перевірці міститься інформація, яка безпосередньо виявлена Сервісом під час його перевірки. Наявність тієї чи іншої інформації на інших ресурсах, сайтах продажу транспортних засобів не є для Сервісу джерелом інформації і не використовується під час перевірки, бо встановити достовірність такої інформації у Сервіса не має можливості
Інформація у звіті не є сталою, не всі розділи можуть бути відображено за даним VIN номером
Сервіс використовує у своїй роботі джерела різними мовами, переклад є автоматичним і не завжди є точним
Комплектація зазначається, коли є в базі виробника та їх каталогах. Комплектація зазначається за даними виробника на момент продажу, тому всі послідовні доукомплектування не буде відображено. Комплектація зазначається у звіті або мовою оригіналу, або є автоматично перекладеною на українську мову якщо є можливість це зробити
Історія пробігів, ремонтів та сервісного обслуговування перевіряється лише за офіційними онлайн джерелами і якщо транспортний засіб обслуговувався на звичайних СТО, не офіційних, то інформація за цим критерієм буде відсутня
Сервіс відображає інформацію з звіті на момент перевірки транспортного засобу за VIN номером в реальному часі. Якщо під час перевірки якийсь ресурс, база, архів, реєстр не працює і Сервіс про це не знає, то інформація з цих джерел може бути не відображена у звіті. Якщо Сервісу відомо про збої, технічні несправності ресурсів, баз, архівів, реєстрів, що використовуються під час перевірки, то Сервіс автоматично затримує видачу звіту Замовнику для найбільш точного результату. Сервіс може автоматично продовжити перевірку, але не довше, ніж на 24 (двадцять чотири) години
Сервіс Carvin-info.com не несе відповідальності за невірно наданий VIN номер для перевірки; за неповноту даних; за помилки, неточності, опечатки в джерелах інформації, використаних при формуванні звіту
Виконавець звіту не несе відповідальності за збитки, спричинені Замовнику чи третім особам у зв'язку з використанням даних у звіті
Після відправлення замовлення в роботу відмінити перевірку чи змінити VIN номер для перевірки не можна, так як звіт береться в обробку одразу після знаходження замовлення
Претензії щодо недостовірності, неточностей, неповноти приймаються від Замовника протягом 1 (однієї години) з моменту отримання звіту. По закінченню даного терміну претензії не підлягають розгляду. Інформація не є сталою по більшості розділах і за тривалий час може суттєво змінитись. Отримання доступу до повторних даних Сервіс після спливу 1 (однієї) години не має. Перевірка після спливу 1 (однієї) години для Сервісу є знов платною і рахується як нова перевірка